

IMPORTANTE

Estimado Usuario,

Para ofrecer una mayor velocidad de diagnóstico y un servicio mejor, Autel ha optimizado el software de la Serie Maxisys. Esta optimización borrará **TODO** el software de diagnóstico antiguo. Por favor, descargue e instale **TODO** el software de diagnóstico que desee antes de que caduque su periodo de actualizaciones.

Procedimiento de la Optimización:

Paso 1: Compruebe el periodo de actualizaciones activo de su dispositivo y asegúrese de que la actualización finalizará dentro de dicho periodo.

Paso 2: Actualice el sistema operativo y su dispositivo se reiniciará automáticamente tras finalizar la actualización.

Paso 3: Tras el reinicio, toque en la aplicación Actualizar y seleccione el software de diagnóstico que desee actualizar.

Calendario de descargas sugerido para realizar una mejor descarga:

Norteamérica: 8 oct.– 15 oct.;

Europa: 15 oct.– 22 oct.;

Otras zonas: 22 oct.–30 oct.

El paquete de optimización sigue estando disponible para usuarios cuyo periodo de actualizaciones finalice entre el **8 de octubre y el 31 de octubre de 2015**.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local o llámenos al:

Norteamérica: 1-855-AUTEL-US (288-3587)

Europa: +49-162-1300334

Oficina central de China: +86-755-2267 2493